

There are no translations available.

Betriebsunterbruch vom Schwimmbad am 5. Juli 2016

Der Camping Hüttenberg wurde am Freitag Abend, den 24. Juni 2016 von einem sehr heftigen Gewitter mit Starkregen heimgesucht. Dabei wurde der Technikraum vom Schwimmbad mit rund 60cm Wasser geflutet. Die drei grossen Umwälzpumpen mit den Elektromotoren standen zu $\frac{3}{4}$ im Wasser. Wie durch ein Wunder funktionieren diese noch, die Elektromotoren müssen aber auf Grund des Feuchtigkeitsschadens revidiert werden. Dies wird am Dienstag, den 5. Juli 2016 vor Ort durchgeführt und dauert rund einen Tag. Deshalb wird an diesem Dienstag das Schwimmbad und das Kinderplanschbecken unseren Gästen nicht zur Verfügung stehen. Um einen grösseren Schaden an den Elektromotoren und Pumpen zu vermeiden, ist diese Revision unumgänglich.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.



Das Foto zeigt den Zustand des Wasserleit- und Wasserstands der gesunken ist. An der Mauer